

Voltmètres







- échelle de mesure : 0...600 V • précision à pleine échelle : 0,5 % ±1 digit
- tension d'alimentation : 230 V
- ullet impédance d'entrée : 2 M Ω
- raccordement : bornes à cage pour câbles de 2,5 mm²



analogique 8 pas de 9 mm



0...300 V CA 0...500 V CA

16061

- raccordement : bornes à cage pour câble rigide de 1,5 à 6 mm²
- précision : classe 1,5
- surcharge permanente : 1,2 Un
- surcharge maximum pendant 5 s : 2 Un



analogique 72 x 72 mm

analogique 96 x 96 mm

- 16005 16075 • échelle de mesure : 0...500 V CA
- IP 52
- raccordement : cosses ou clips

Commutateurs d'ampèremètres





4 pas de 9 mm

- 15125 • tension max. utilisation : 440 V
- courant nominal thermique : 10 A
- raccordement : bornes à cavaliers avec vis imperdable, pour câble jusqu' à 1,5 mm²

48 x 48 mm

- 16018
- tension: 500 V
- IP 65 en face avant
- IP 20 au niveau des bornes
- raccordement pour câble

jusqu'à 2,5 mm²

• permet avec un seul voltmètre la mesure successive des tensions (entre phases et entre phases et neutre) d'un circuit triphasé (7 positions)

Voltmètres, ampèremètres VLT, AMP





Ampèremètres à mesure avec TI









départ moteur

16003





départ moteur

16073

numérique 4 pas de 9 mm

analogique 8 pas de 9 mm

16030

standard 16004

analogique 96 x 96 mm

standard

16074

15209 calibres :

o en lecture directe: 5 A o par TI

(à commander séparément) paramétrable en face avant : 10, 15, 20, 25, 40, 50, 60, 100, 150, 200, 250, 400, 500, 600, 800, 1000, 1500, 2000, 2500, 4000, 5000 A

- précision à pleine échelle : 0,5 % ±1 digit
- tension d'alimentation : 230 V • grandeur minimale mesurée :
- 4 % du calibre
- raccordement : bornes à cage pour câbles de 2,5 mm²

• raccordement : bornes à cage pour câble rigide

• IP 52

• raccordement : cosses ou clips

de 1,5 à 6 mm²

- branchement sur TI de rapport In/5 (à commander séparément)
- cadrans interchangeables (à commander séparément)
- précision : classe 1,5
- surcharge permanente : 1,2 In
- surcharge maximum pendant 5 s: 10 ln

| Cadrans |
|---------|
|---------|

| 05 A | 16031 | 050 A | 16009 | 030-90 A | 16006 | 05 A | 16079 | 030-90 A | 16076 |
|---------|-------|----------|-------|------------|-------|----------|-------|------------|-------|
| 050 A | 16032 | 0100 A | 16010 | 075-225 A | 16007 | 0100 A | 16080 | 075-225 A | 16077 |
| 075 A | 16033 | 0200 A | 16011 | 0200-600 A | 16008 | 0200 A | 16081 | 0200-600 A | 16078 |
| 0100 A | 16034 | 0400 A | 16012 | ● 3 In | | 0400 A | 16082 | ● 3 In | |
| 0150 A | 16035 | 0600 A | 16013 | | | 0600 A | 16083 | | |
| 0200 A | 16036 | 01000 A | 16014 | | | 01000 A | 16084 | | |
| 0250 A | 16037 | 01250 A | 16015 | | | 01250 A | 16085 | | |
| 0300 A | 16038 | 01500 A | 16016 | _ | | 01500 A | 16086 | | |
| 0400 A | 16039 | 02000 A | 16019 | _ | | 02000 A | 16087 | | |
| 0500 A | 16040 | ● 1,3 ln | | | | 02500 A | 16088 | | |
| 0600 A | 16041 | | | | | 03000 A | 16089 | | |
| 0800 A | 16042 | | | | | 04000 A | 16090 | | |
| 01000 A | 16043 | | | | | 05000 A | 16091 | | |
| 01500 A | 16044 | | | | | 06000 A | 16092 | | |
| 02000 A | 16045 | | | | | ● 1,3 ln | - | | |
| | | | | | | | | | |

Commutateurs d'ampèremètres





4 pas de 9 mm

48 x 48 mm

15126

- tension max. utilisation :
- 440 V 50/60 Hz
- calibre: 10 A
- raccordement : bornes à cavaliers avec vis imperdable, jusqu'à 2,5 mm² pour câble jusqu' à 1,5 mm²

16017

- IP 65 en face avant
- IP 20 au niveau des bornes
- calibre: 20 A
- raccordement pour câble
- permet avec un seul ampèremètre (utilisant des TI) la mesure successive des courants d'un circuit triphasé (4 positions)

Ampèremètres à mesure directe





numérique 4 pas de 9 mm

- échelle de mesure : 0...10 A
- précision à pleine échelle : 0,5 % ±1 digit
- tension d'alimentation : 230 V
- grandeur minimale mesurée : 4 % du calibre
- raccordement : bornes à cage pour câbles de 2,5 mm²

analogique 8 pas de 9 mm

16029

- échelle de mesure : 0...30 A
- raccordement : bornes à cage pour câble
- rigide de 1.5 à 6 mm²
- précision : classe 1,5 • surcharge permanente : 1,2 Un
- surcharge maximum pendant 5 s : 2 Un

🛨 d'infos



Transformateurs de courant TI ▶ page C28



Compteurs d'énergie, centrales de mesure

pages B4 et C6





Comptage, mesure, qualité, et disponibilité de l'énergie

Surveillance des circuits

Autres compteurs FRE, CI, CH

Fréquencemètre



15208

- mesure en hertz la fréquence d'un circuit électrique de 20 à 600 V CA
- largeur : 4 pas de 9 mm
- grandeur minimale mesurée : 20 Hz
- grandeur maximale mesurée : 100 Hz
- affichage pleine échelle : 99,9 Hz
- précision à pleine échelle : 0,5 % ±1 digit
- tension d'alimentation : 230 V
- raccordement : bornes à cage pour câbles de 2,5 mm²

Compteur d'impulsions



- compteur électromécanique destiné au comptage d'impulsions provenant de : compteurs d'énergie, détecteurs de dépassement de température, compteurs de personnes, de vitesse, ...
- tension d'alimentation et de comptage : 230 V CA
- affichage maximum: 9 999 999 impulsions
- sans remise à zéro
- durée minimum de l'impulsion : 50 ms
- durée minimum entre 2 impulsions : 50 ms
- largeur : 4 pas de 9 mm
- raccordement : bornes à cage pour câble de 2,5 mm²

Compteurs horaires





CH, 4 pas de 9 mm

CH 48 x 48 mm

| 230 V CA | 24 V CA | 230 V CA | 12 à 36 V CC |
|----------|---------|----------|--------------|
| 15440 | 15607 | 15608 | 15609 |

- compteur électromécanique permettant le comptage des heures de fonctionnement d'une machine, d'un équipement électrique, dans le but par exemple de connaître la durée exacte de marche et de procéder à l'entretien préventif du matériel
- affichage électromécanique
- affichage maximum: 99999,99 heures
- précision de l'affichage : 0,01 %
- sans remise à zéro
- raccordement : bornes à cage pour câble de 2,5 mm²



www.schneider-electric.fr